


丸ノブ・交換取付式レバーハンドル (説明)

ご購入の流れ

Step 1 バックセット

ドアの端からノブの中心までの寸法を測ってください。



Step 2 住宅タイプ: 「アバンテ」であるかどうかをご確認ください。

- 「住宅タイプ」が不明の場合は次の方法でご確認ください。
- ① ご契約の際に営業がお渡しした契約書類、家の図面でご確認ください。
 - ② 住宅タイプ別年表 (P6~7) でご確認ください。
 - ③ ご不明な場合は、「お問い合わせ窓口」(P2) へお問い合わせください。

Step 3 交換方法をお選びください。

- ① 丸ノブから丸ノブへの交換。 **色はシルバーのみのご提供です。**
- ② 丸ノブからレバーハンドルへの交換。 **アバンテ用は加工が必要です。**

Step 4 バックセット、色 (交換取付式のみ) をお選びのうえ、ご注文ください。

- ❗ レバーハンドルからの交換はできません。
- ❗ 室内ドアの丸ノブ専用です。浴室ドア、屋外への出入り口 (玄関、勝手口など) には使用できません。
- ※浴室ドアのバックセット (参考)
 - ・アバンテ用: 89mm
 - ・その他: 76mm、90mm



交換方法 ※取り付け時、加工が必要なドアがあります。

● 取りはずし



1 内側ノブの付け根部分の小さな穴に、目打ちや突き棒を差し込んで押しながら、ノブを引いてははずします。

2 丸座をはずした後、丸座裏金のネジをはずして、内側の裏金をはずします。

3 ドア側面のフロント板のネジをはずして、ラッチを引き抜きます。

● 丸ノブの場合



4 ラッチボルトの向きを確認し、新しいラッチを取り付けます。

5 丸座を付けた後、内・外側丸座をネジ止めします。

6 丸ノブを差し込みます。

❗ 最後に丸座が確実に固定されているかをご確認ください。

● 交換取付式レバーハンドルの場合



4 ラッチボルトの向きを確認し、新しいラッチを取り付けます。

5 ローレット、丸座を付けたレバーハンドルを差し込みます。

6 ハンドルの水平を確認しながら、内・外側丸座をネジ止めします。

❗ 最後に丸座が確実に固定されているかをご確認ください (レバーが下がることがあります)。


ハイム ツュー 丸ノブ・交換取付式レバーハンドル

丸ノブ (丸ノブから丸ノブへの交換) ❗ 室内ドアの丸ノブ専用です。バックセット・ラッチの形状をご確認ください。GOAL製

バックセット 60mm (シルバー)

商品番号	税込価格
P8051 ロックなし	2,768円
P8050 ロック付き	3,012円

セット内容/ノブ本体1組、ラッチ、ストライク (ラッチ受け)、ビス




❗ アバンテには取り付けできません。

バックセット 70mm (シルバー)

商品番号	税込価格
P8053 ロックなし	3,421円
P8052 ロック付き	3,664円

セット内容/ノブ本体1組、ラッチ、ストライク (ラッチ受け)、ビス




❗ アバンテには取り付けできません。

アバンテ用 (バックセット 70mm)

商品番号	税込価格
★XKA088D ロックなし	3,421円
★XKA089D ロック付き	3,664円

セット内容/ノブ本体1組、ラッチ、ビス ※~1989年頃まで



❗ アバンテ専用です。色はシルバーのみです。


交換取付式レバーハンドル (丸ノブからレバーハンドルへの交換) ※バックセット60mm・70mm兼用

※バックセット70mmをお使いの場合でも、エスカッション (丸座) で加工穴が塞げますので交換できます。

シルバー

商品番号	税込価格
KZ0067 ロックなし	7,357円
KZ0068 ロック付き	7,357円

セット内容/レバーハンドル1組、ローレット2本、ラッチ、ストライク (ラッチ受け)、エスカッション (丸座) 2枚、ビス



❗ アバンテにお住まいの場合は、ドア側にラッチ取り付け用の掘り込み加工が必要ですので、お近くのお客様センター (裏表紙) へお問い合わせください。

ブロンズ

商品番号	税込価格
KZ0069 ロックなし	7,357円
KZ0070 ロック付き	7,357円

セット内容/レバーハンドル1組、ローレット2本、ラッチ、ストライク (ラッチ受け)、エスカッション (丸座) 2枚、ビス



❗ アバンテにお住まいの場合は、ドア側にラッチ取り付け用の掘り込み加工が必要ですので、お近くのお客様センター (裏表紙) へお問い合わせください。

※「★」は、ご建築当時の仕様と異なる場合があります。